

Reunido los 11 15/12/925

Totals Las medidas son

| | |
|------|--------------------------|
| 0.80 | pilar derecha, entrando |
| 0.28 | retablo " " |
| 0.92 | pañó " hasta la puerta |
| 0.40 | " de puerta a retablo |
| 0.80 | pilar izquierda entrando |
| 0.07 | retablo " " |
| 2.30 | pañó " hasta retablo |
| 0.06 | " " bajo el " |

pero esto ultimo no debe ser de pago, porque no precisa.

Cerradura Si le parece a Vd.

la que tenía, pestillera, puede sustituirse por una de bombilla usada que Vd. tiene en el piso.

Compañía 50 y 52 Pide el costo.

pago de licencia por permiso pedido en Septiembre, 1921 para reparar tejados, Vale 53 Ptas. Esta reparación no se llegó a hacer y si no recuerdo mal, al apremiar para el pago vi yo a San

cia Almendros y permitió se
renunciara a la obra. He bus-
cado antecedentes en la car-
peta de fincas y no hay: no
sé si estarán ahí y espero me
lo diga antes de ir al Sr. Bu-
gella. En Octubre 1922, se
repararon, pago Vd a mis-
mas con el inquilino, pendi-
do por Vd. 47,25 y no se pago el
permiso, porque no se pidió
según dice la cuenta de Juan
Díaz de entonces. Desde luego
en 1921, se hizo la solicitud
de limpieza porque hay salida
de caja del papel y sellos.

Deseando esté bien, Cabrer

Carls

Locals

Retorno el plano de Vd